

Öffentliches Sommerbad, erbaut ca. 1948

restauratorische Maßnahmen: **Betonreprofilierung**
an der gesamten Anlage (ca. 30 Gebäude)

alle Arbeiten in Kooperation mit dem Bundesdenkmalamt

Schadensbild vor der Restaurierung:


Abplatzungen an der Architekturoberfläche, Fehlstellen am Stahlbeton, korrodierte Armierungen

Restaurierungsmaßnahmen: Ausführung 2002 - 2004

(Arbeiten im Anschluß an die Reinigung und Metallvorbehandlung seitens der beauftragten Baufirma)

Ergänzen der Fehlstellen mittels speziellen Betonreparaturmörtel (Sika FerroGard) mit besonderem Augenmerk auf die originalgetreue Rekonstruktion der Oberflächenstruktur (Holzmaserung und teils Waschbeton). Partiiell farbliche Retusche

Ansicht auf Kabinenblöcke mit Promenadensteg



^ *Ergebnis der Ergänzungsmaßnahmen:
geschlossenes Erscheinungsbild der Holzmaserung*

Schadensbild vor der Restaurierung >